

## 附件 2

## 广东省建设用土壤污染风险管控和修复名录移出清单

(2022 年 2 月更新)

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
1	天河区牛利岗北街168号梅花铝材厂地块	广州市	广州市天河区牛利岗北街168号	东侧为燕塘企业地块(包括广东大日生物制药有限公司、广东饲料厂有限公司等),南侧为牛利岗村居民区和广日电梯厂旧改地块,西侧为广东工贸职业技术学院,北侧为怡新花园	106513	广东韶钢投资有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、公用设施用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广东韶钢投资有限公司	广州市环境保护科学研究院	2020年6月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
2	广州市天河区广园东路旧改地块	广州市	广州市天河区棠兴街18号	地块南侧为中森食博会和汽车4s店以及广园快速路，地块西部与北部为汇景新城与省武警居民区，地块北侧为高尔夫球场，地块东侧为天河环卫之家和暨南大学科技园及科韵路	170688.14	北京中铁泰博房地产开发有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	北京中铁泰博房地产开发有限公司	广东中加检测技术股份有限公司	2020年6月

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况						移出日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		风险管控或修复效果评估单位
3	广州广船国际公船有限公司一期地块	广州市	广州市荔湾区芳村大道南40号	北至鹤洞涌，南至广船地块内一期分界线，西至芳村大道，东至珠江	123820	广州广船业有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	南方环境有限公司、中科鼎实环境工程有限公司	南方环境有限公司、中科鼎实环境工程有限公司	广州广船业有限公司	广东贝源检测技术股份有限公司	2020年6月
4	黄埔区大寮口地块	广州市	广州市黄埔区大寮口	东至丹水坑路，南至广深沿江高速，北和西至宏岗涌沿岸	55144	广州高新区投资控股有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广东省地质建设工程集团公司	广东省地质建设工程集团公司	广州高新区投资控股有限公司	广州检验检测认证集团有限公司	2020年11月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
5	广东四明燕塘乳业有限公司地块	广州市	广州市天河区沙太南路以北燕塘工业园	本地块东侧为石油大学，南侧为广东大日生物化学制药有限公司，西面为怡新花园小区，北面为广东燕塘兽药公司	19900	广东省农垦集团公司	完成风险管控、修复效果评估	满足交通运输用地、商业服务业用地、居住用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	广东省农垦集团公司	广东工业大学	2020年12月
6	广东大日制药有限公司地块	广州市	广州市天河区沙太南路以南燕塘工业园	西侧为牛利岗村，北侧为广东四明燕塘乳业有限公司，东侧为空地，南侧为广东饲料工业公司	34400	广州市恒燊投资有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	广州市恒燊投资有限公司	广州华清环境监测有限公司	2020年12月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复评估单位	
7	广州新厚德农工商联合公司新港东路12号地块	广州市	广州市海珠区新港东路12号	北面为新港东路，南面为黄埔涌，东面为部队住宅用地和海港花园，西面为广东省轻工职业技术学院、广东食品工业研究所和商务大厦	40375.12	广州市土地开发中心	完成风险管控、修复效果评估	满足交通运输用地、商业服务业用地、居住用地、公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市番禺环境工程有限公司	广州市番禺环境工程有限公司	广州市土地开发中心	广东思创环境工程有限公司	2020年12月
8	增城市永恒实业公司增城永业地块	广州市	广州市增城区永宁街道荔园村荔枝山背	北面和东面为山地，西面为五金制品厂、租车公司、废品站和水泥制品厂，南面紧邻永平路	40287.7	增城市永恒实业有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	增城市永恒实业有限公司	生态环境部华南环境科学研究所	2020年12月

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况						移出日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		风险管控或修复评估单位
9	鱼珠木材厂地块	广州市	广州市黄埔区黄埔大道东路838号	西邻珠江前航道，北邻黄埔大道东，西侧为在建商业区，东侧紧邻河涌和居民楼	71238.48	广东省物资产业(集团)有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	广州市金龙峰环保设备股份有限公司、广东中科碧城环境技术有限公司	广州市金龙峰环保设备股份有限公司、广东中科碧城环境技术有限公司	广东省物资产业(集团)有限公司	广东工业大学	2020年12月
10	广州黄埔化工地块	广州市	广州市黄埔区黄埔东路2009号	东至龙头山路，西至黄埔区残疾人康复中心，南至黄埔东路，北至龙头山公园	92497.5	广州黄埔化工有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	广东省生态环境技术研究所	煜环环境科技有限公司	广州黄埔化工有限公司	广州市环境保护科学研究院	2020年12月

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
11	黄边工业园改造(二期)地块(之一)	广州市	广州市白云区鹤龙街黄边北路43号	东面:广云路;南面:黄边工业园改造(一期)地块;西面:黄边二横路;北面:时代玫瑰园	123068	广州市白云区鹤龙街黄边经联社	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州市白云区鹤龙街黄边经联社	广州检验检测认证集团有限公司	2020年12月
12	广州油厂地块	广州市	广州市天河区车陂西路198号	广园快速路以北、车陂路以西,科韵路以东,广棠工业科技园以南	13088	广州市土地开发中心	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	广州市番禺环境工程有限公司	广州市番禺环境工程有限公司	广州市土地开发中心	广东汇成健康环境咨询有限公司	2021年3月
13	广东煤炭地质局嘉禾大基地地块	广州市	广州市白云区均禾街,华南快速干北侧400米、机场高速东侧200米	东至加石路,西至广州市地质调查院,南至得意皮厂,北至广信中学	189600	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局	完成修复效果评估	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	达濠市政建设有限公司	达濠市政建设有限公司、广东中煤工程地质有限公司	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局	广州长德环境研究院有限公司	2021年3月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复评估单位	
14	广州市新中华私厂地块	广州市	广州市荔湾区新隆沙西路56号	北面靠沿江步道；东面为居民楼及道路、广州市郊木材公司；东南面为广州市永华印刷厂、广州市中南印刷厂、广州市港航机械厂（现已拆除）；西南面为广州市航运制衣厂；南面为广州建设机器厂；西面为居民区	11342.25	广州市荔湾区土地开发中心、广州市荔湾区白鹤潭管理委员会	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地、居住用地、交通运输用地土壤环境质量要求	北京高能时代环境技术有限公司	北京高能时代环境技术有限公司	广州市荔湾区土地开发中心、广州市荔湾区白鹤潭管理委员会	广州润方环保科技有限公司	2021年3月



序号	地块基本信息					风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
15	广州建设机器厂地块	广州市	广州市荔湾区新隆沙西1号	地块北面为广州永华印刷厂、广州中南印刷厂、广州市郊木材公司、立新化工厂、居民区，东北面为荔湾区金道中学，东面为居民区、花地大道北，南面隔马路为居民区，西南面为新隆沙居民区及恒荔湾畔小区，西北面为广州市航运制衣厂及新中华家私厂	33663.98	广州市荔湾区土地开发中心、广州市荔湾区白鹤潭管理委员会	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地、公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	北京高能时代环境技术股份有限公司	北京高能时代环境技术股份有限公司	广州市荔湾区土地开发中心、广州市荔湾区白鹤潭管理委员会	广州润方科技股份有限公司	2021年3月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
16	益海收储地块(原珠江钢铁厂)	广州市	广州市经济技术开发区西基工业区隔墙路47号	东至轧钢北路,南、西均为金博物流园,北侧为横滘涌	194132	广州金博物流集团有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足工矿用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广州市怡地环保有限公司	广州市怡地环保有限公司	广州金博物流集团有限公司	粤风环保(广东)股份有限公司	2021年6月
17	韶关市DH0112号-C地块(钛白粉厂三旧改造项目)	韶关市	韶关市浚江区陵西江路3号	北至沿江路,南至陵南路,西至安康路,东至韶余路	26763	韶关市保曜置业有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	广东万山土壤修复技术有限公司	广东万山土壤修复技术有限公司	韶关市保曜置业有限公司	广东省矿产研究所	2021年6月
18	韶关市化工厂B地块	韶关市	广东省韶关市浚江区东郊黄金村	东至莲花大道,南至第五污水处理厂,西至老蟹山,北至黄金村市场	136242	韶关市区住房和城乡建设局	完成风险管控、修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	广州草木蕃环境科技有限公司、广州市环境保护科学研究院	韶关市雅鲁环保实业有限公司	韶关市浚江区住房和城乡建设局	广州草木蕃环境科技有限公司	2021年6月

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复评估单位	
19	番禺区新造镇景秀路85号地块	广州市	广州市番禺区新造镇景秀路85号	北面为中石化油库，东面为新造林场，南面为港茂油库，西面为沥滘水道	184119.1	广州市番禺汇强经贸有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、公用设施用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广州润方环保科技股份有限公司、广东恒睿环境检测股份有限公司	广州润方环保科技股份有限公司、广东恒睿环境检测股份有限公司	广州市番禺汇强经贸有限公司	广州市番禺环科学研究所有限公司	2021年6月
20	广州市万利达纸制品有限公司地块	广州市	广州市增城区新塘镇东洲村	西面紧邻东洲工业园、东洲村，北面为紧邻东洲工业园、农田、白江涌，东面为永耀公司原厂区(已停工)，南面紧邻海关大道、东洲村	197355.2	广州万利达纸制品有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	广州昱尚环保技术有限公司	广州昱尚环保技术有限公司	广州万利达纸制品有限公司	暨南大学	2021年6月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
21	广州市珠江机床厂有限公司地块	广州市	广州市番禺区石基镇市莲路大龙段42号	东侧为大龙涌、隔大龙涌为石基公园、升冈国际有限公司、西田村；西侧紧邻汉基工业区，主要有番禺宝马制衣厂有限公司、汉威泰(广州)电器制造有限公司和广州坤圣家用电器有限公司；南侧空地堆放珠江钢管公司生产的钢管；北侧为市莲路，隔市莲路为空地	74567.7	广州市珠江机床厂有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广州市珠江机床厂有限公司	暨南大学	2021年9月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
22	番禺珠江钢管厂原址1~3号地块	广州市	广东省广州市番禺区石基清河路	东至小龙涌, 隔涌为绿地, 南侧为番禺珠江钢管有限公司4号地块, 西至沙涌, 西北面为广州华宝玻璃实业有限公司, 北面为广州市珠江机床厂有限	106215.85	番禺珠江钢管有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足第一类用地土壤环境质量要求	中土大地国际建筑设计有限公司、广东禹航环境工程有限公司	广东禹航环境工程有限公司	番禺珠江钢管有限公司	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	2021年9月
23	番禺珠江钢管厂原址4、5号地块	广州市	广东省广州市番禺区石基清河路	东至番禺珠江钢管有限公司6号地块, 再往东为小龙涌, 隔涌为绿地, 南侧为番禺珠江钢管有限公司7号地块, 西至沙涌, 北面为番禺珠江钢管有限	66633.1	番禺珠江钢管有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足第一类用地土壤环境质量要求	中土大地国际建筑设计有限公司、广东禹航环境工程有限公司	广东禹航环境工程有限公司	番禺珠江钢管有限公司	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	2021年9月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
24	番禺珠江厂原址6、8号地块	广州市	广东省广州市番禺区石基清河路	东至小龙涌，隔涌为绿地，南侧为金龙城财富广场，西至沙涌，北至番禺珠江钢管有限公司3号地块、7号地块	74086.31	番禺珠江钢管有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足第一类用地土壤环境质量要求	中土大地国际建筑设计有限公司、广东禹航环境工程有限公司	广东禹航环境工程有限公司	番禺珠江钢管有限公司	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	2021年9月
25	番禺珠江厂原址7号地块	广州市	广东省广州市番禺区石基清河路	东至番禺珠江钢管有限公司6号地块，再往东为小龙涌，隔涌为绿地，南侧为番禺珠江钢管有限公司8号地块，西至沙涌，北面为番禺珠江钢管有限	33291.49	番禺珠江钢管有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足第一类用地土壤环境质量要求	中土大地国际建筑设计有限公司、广东禹航环境工程有限公司	广东禹航环境工程有限公司	番禺珠江钢管有限公司	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	2021年9月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
26	广州市番禺区大龙街大汉基大道13号地块	广州市	广州市番禺区大龙街汉基大道13号	东面是空地；南至华宝玻璃实业有限公司绿地；西至汉基大道；北至长沙涌	34331	广州华宝玻璃实业有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足第一类用地土壤环境质量要求	广东省润土环境治理有限公司	广东省润土环境治理有限公司	广州华宝玻璃实业有限公司	广州检验检测认证集团有限公司	2021年9月
27	华侨糖厂旧厂区	广州市	广州市白云区罗冲围松南路60号	西隔珠江沙贝河与白云区金沙洲相望；东以华糖松南街为邻；南以松贝街和金沙洲大桥	123399.17	广州市华侨糖厂	完成风险管控、修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	中冶南方都市环保工程股份有限公司	中冶南方都市环保工程股份有限公司	广州市华侨糖厂	广州环境保护科学研究院	2021年9月
28	广州轻石岗口岸地块	广州市	广州市海珠区华洲路44、63号	北至土华优良工业区，东至石榴岗河，西至华洲路，南至石榴岗河	46589.48	广州市天斯物业管理有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	广州市天斯物业管理有限公司	广州华清环境监测有限公司	2021年12月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
29	广州建义投资有限公司福从路3号厂区	广州市	广州市从化区高技术产业园福从路3号	北（广州大学华软件学院）、东（广州大学华软件学院）、南（福从路、广州建义投资有限公司明珠路1号厂区）、西（广州致运实业有限公司、流溪河左灌渠）	15602.05	广州建义投资有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州建义投资有限公司	广东中加检测技术有限公司	2021年12月



序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
30	澳联玻璃厂	广州市	广州市天河区员村四横路122号	东面为程界东村、员村四横路；南面为红专厂、程界村；西面为程界村；北面为员村三横路、员村三横路东巷，隔员村三横路为员村松岗园（住宅区）；隔员村三横路东巷为员村四横路3号大院（住宅区）	117147.6	广州市土地开发中心	完成修复效果评估	满足商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	北京高能时代环境技术股份有限公司	北京高能时代环境技术股份有限公司	广州市土地开发中心	森海环保集团有限公司	2021年12月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
31	黄边工业园改造(二期)地块(之二)	广州市	广州市白云区鹤龙街黄边村工业园	北面：黄边工业园(二期)地块(之二)；东面：黄边工业园改造(一期)；西面：黄边二横路；南面：黄边工业园改造(一期)	21601	广州市白云区鹤龙街黄边经济联社	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州市白云区鹤龙街黄边经济联社	广州检验检测认证集团有限公司	2022年2月
32	广州市海珠区南石路12号地块	广州市	广州市海珠区南石路12号	东面为南石路，南面为南石西新一街，西邻珠江，北至广州电力设备厂	21580	广州市塑料工业集团有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广州市塑料工业集团有限公司	广州检验检测认证集团有限公司	2022年2月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复评估单位	
33	东莞市黄江镇北岸片区H-05-04地块一及原北边飞龙加油站补充地块	东莞市	东莞市黄江镇北岸村公常路东侧	东侧为北岸村排渠，南侧为空地，西侧为空地、公常公路，北侧为北岸村排渠	8821.5	东莞市黄江镇人民政府	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地、陆地水域、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广东西南建设集团有限公司	广东西南建设集团有限公司	东莞市黄江镇人民政府	广东三正检测技术有限公司	2022年2月

环保举报电话：12369