

## 附件 2

## 广东省建设用土壤污染风险管控和修复名录移出清单

(2023 年 5 月更新)

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
1	天河区牛利岗北街 168 号梅花铝材厂地块	广州市	广州市天河区牛利岗北街 168 号	东侧为燕塘企业地块(包括广东大日生物制药有限公司、广东饲料厂有限公司等), 南侧为牛利岗村居民区和广日电梯厂旧改地块, 西侧为广东工贸职业技术学院, 北侧为怡新花园	106513	广东韶钢投资有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、公用设施用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广东韶钢投资有限公司	广州市环境保护科学研究院	2020 年 6 月
2	广州市天河区广园东路旧改地块	广州市	广州市天河区棠兴街 18 号	地块南侧为中森食博会和汽车 4s 店以及广园快速路, 地块西部与北部为汇景新城与省武警居民区, 地块北侧为高尔夫球场, 地块东侧为天河环卫之家和暨南大学科技园及科韵路	170688.14	北京中铁泰博房地产开发有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	北京中铁泰博房地产开发有限公司	广东中加检测技术股份有限公司	2020 年 6 月

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
3	广州广船国际有限公司一期地块	广州市	广州市荔湾区芳村大道南40号	北至鹤洞涌，南至广船地块内一期分界线，西至芳村大道，东至珠江	123820	广州广船船业有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	南方环境有限公司、中科鼎实环境工程有限公司	南方环境有限公司、中科鼎实环境工程有限公司	广州广船船业有限公司	广东贝源检测技术股份有限公司	2020年6月
4	黄埔区大寮口地块	广州市	广州市黄埔区大寮口	东至丹水坑路，南至广深沿江高速，北和西至宏岗涌沿岸	55144	广州高新区投资控股有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广东省地质建设工程集团公司	广东省地质建设工程集团公司	广州高新区投资控股有限公司	广州检验检测认证集团有限公司	2020年11月
5	广东四明燕塘乳业有限公司地块	广州市	广州市天河区沙太南路以北燕塘工业园	本地块东侧为石油大学，南侧为广东大日生物化学制药有限公司，西面为怡新花园小区，北面为广东燕塘兽药公司	19900	广东省农垦集团公司	完成风险管控、修复效果评估	满足交通运输用地、商业服务业用地、居住用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	广东省农垦集团公司	广东工业大学	2020年12月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
6	广东大日制药有限公司地块	广州市	广州市天河区沙太路南以北燕塘工业园	西侧为牛利岗村，北侧为广东四明燕塘乳业有限公司，东侧为空地，南侧为广东饲料工业公司	34400	广州市恒燊投资有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	广州市恒燊投资有限公司	广州华清环境监测有限公司	2020年12月
7	广州新厚德农工商联合公司新港东路12号地块	广州市	广州市海珠区新港东路12号	北面为新港东路，南面为黄埔涌，东面为部队住宅用地和海港花园，西面为广东省轻工职业技术学校、广东食品工业研究所和商务大厦	40375.12	广州市土地开发中心	完成风险管控、修复效果评估	满足交通运输用地、商业服务业用地、居住用地、公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市番禺环境工程有限公司	广州市番禺环境工程有限公司	广州市土地开发中心	广东思创环境工程有限公司	2020年12月
8	增城市永恒实业有限公司地块	广州市	广州市增城区永宁街道永和区简村荔枝园山背	北面和东面为山地，西面为五金制品厂、租车公司、废品站和水泥制品厂，南面紧邻永平路	40287.7	增城市永恒实业有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	增城市永恒实业有限公司	生态环境部华南环境科学研究所	2020年12月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
9	鱼珠木材厂地块	广州市	广州市黄埔区黄埔大道东路838号	西邻珠江前航道,北邻黄埔大道东,西侧为在建商业区,东侧紧邻河涌和居民楼	71238.48	广东省物资产业(集团)有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	广州市金龙峰环保设备股份有限公司、广东中科碧城环境技术有限公司	广州市金龙峰环保设备股份有限公司、广东中科碧城环境技术有限公司	广东省物资产业(集团)有限公司	广东工业大学	2020年12月
10	广州黄埔化工地块	广州市	广州市黄埔区黄埔东路2009号	东至龙头山路,西至黄埔区残疾人康复中心,南至黄埔东路,北至龙头山公园	92497.5	广州黄埔化工有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	广东省生态环境技术研究所	煜环环境科技有限公司	广州黄埔化工有限公司	广州市环境保护科学研究院	2020年12月
11	黄边工业园改造(二期)地块(之一)	广州市	广州市白云区鹤龙街黄边北路43号	东面:广云路;南面:黄边工业园改造(一期)地块;西面:黄边二横路;北面:时代玫瑰园	123068	广州市白云区鹤龙街黄边经济联合社	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州市白云区鹤龙街黄边经济联合社	广州检验检测认证集团有限公司	2020年12月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
12	广州油墨厂地块	广州市	广州市天河区车陂西路198号	广园快速路以北、车陂路以西，科韵路以东，广棠工业科技园以南	13088	广州市土地开发中心	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	广州市番禺环境工程有限公司	广州市番禺环境工程有限公司	广州市土地开发中心	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	2021年3月
13	广东煤炭地质局嘉禾基地大院地块	广州市	广州市白云区均禾街，华南快速干线北侧400米、机场高速东侧200米	东至加石路，西至广州市地质调查院，南至得意皮厂，北至广信中学	189600	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局	完成修复效果评估	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	达濠市政建设有限公司	达濠市政建设有限公司、广东中煤地质工程有限公司	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局	广州长德环境研究院有限公司	2021年3月
14	广州市新中华家私厂地块	广州市	广州市荔湾区新隆沙西路56号	北面靠沿江步道；东面为居民楼及道路、广州市郊木材公司；东南面为广州市永华印刷厂、广州市中南印刷厂、广州市港航机械厂(现均已拆除)；西南面为广州市航运制衣厂；南面为广州建设机器厂；西面为居民区	11342.25	广州市荔湾区土地开发中心、广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地、居住用地、交通运输用地土壤环境质量要求	北京高能时代环境技术有限公司	北京高能时代环境技术有限公司	广州市荔湾区土地开发中心、广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	广州润方环保科技股份有限公司	2021年3月

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
15	广州建设机器厂地块	广州市	广州市荔湾区新隆沙西1号	地块北面为广州永华印刷厂、广州中南印刷厂、广州市郊木材公司、立新化工厂、居民区，东北面为荔湾区金道中学，东面为居民区、花地大道北，南面隔马路为居民区，西南面为新隆沙居民区及恒荔湾畔小区，西北面为广州市航运制衣厂及新中华家私厂	33663.98	广州市荔湾区土地开发中心、广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地、公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	北京高能时代环境技术有限公司	北京高能时代环境技术有限公司	广州市荔湾区土地开发中心、广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	广州润方环保科技有限公司	2021年3月
16	益海收储地块(原珠江钢铁厂)	广州市	广州市经济技术开发区西基工业区隔墙路47号	东至轧钢北路,南、西均为金博物流园区,北侧为横滘涌	194132	广州金博物流贸易集团有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足工矿用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广州市怡地环保有限公司	广州市怡地环保有限公司	广州金博物流贸易集团有限公司	粤风环保(广东)股份有限公司	2021年6月
17	韶关市DH0112号-C地块(钛白粉厂三旧改造项目)	韶关市	韶关市浈江区陵西路3号	北至沿江路,南至陵南路,西至安康路,东至韶余路	26763	韶关市保曜置业有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	广东万山土壤修复技术有限公司	广东万山土壤修复技术有限公司	韶关市保曜置业有限公司	广东省矿产应用研究所	2021年6月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
18	韶关市化工厂B地块	韶关市	广东省韶关市浈江区东郊黄金村	东至莲花大道，南至第五污水处理厂，西至老蟹山，北至黄金村市场	130624	韶关市浈江区住房和城乡建设局	完成风险管控、修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	广州草木蕃环境科技有限公司、广州市环境保护科学研究院	韶关市雅鲁环保实业有限公司	韶关市浈江区住房和城乡建设局	广州草木蕃环境科技有限公司	2021年6月
19	番禺区新造镇景秀路85号地块	广州市	广州市番禺区新造镇景秀路85号	北面为中石化油库，东面为新造林场，南面为港茂油库，西面为沥滘水道	184119.1	广州市番禺汇强经贸发展有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、公用设施用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广州润方环保科技股份有限公司、广东恒睿环境检测股份有限公司	广州润方环保科技股份有限公司、广东恒睿环境检测股份有限公司	广州市番禺汇强经贸发展有限公司	广州市番禺环境科学研究所	2021年6月
20	广州市万利达纸制品有限公司地块	广州市	广州市增城区新塘镇东洲村	西面紧邻东洲工业园、东洲村，北面为紧邻东洲工业园、农田、白江涌，东面为永耀公司原厂区（已停工），南面紧邻海关大道、东洲村	197355.2	广州万利达纸制品有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	广州昱尚环保技术有限公司	广州昱尚环保技术有限公司	广州万利达纸制品有限公司	暨南大学	2021年6月

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况						移出日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		风险管控或修复效果评估单位
21	广州市珠江机床厂有限公司地块	广州市	广州市番禺区石碁镇市莲路大龙段42号	东侧为大龙涌、隔大龙涌为石碁公园、升冈国际有限公司、西田村；西侧紧邻汉基工业区，主要有番禺宝马制衣厂有限公司、汉威泰(广州)电器制造有限公司和广州坤圣家用电器有限公司；南侧空地堆放珠江钢管公司生产的钢管；北侧为市莲路，隔市莲路为空地	74567.7	广州市珠江机床厂有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广州市珠江机床厂有限公司	暨南大学	2021年9月
22	番禺珠江钢管厂原址1~3号地块	广州市	广东省广州市番禺区石碁镇清河路	东至小龙涌，隔涌为绿地，南侧为番禺珠江钢管有限公司4号地块，西至沙涌，西北面为广州华宝玻璃实业有限公司，北面为广州市珠江机床厂有限	106215.85	番禺珠江钢管有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足第一类用地土壤环境质量要求	中土大地国际建筑设计有限公司、广东禹航环境工程有限公司	广东禹航环境工程有限公司	番禺珠江钢管有限公司	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	2021年9月

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况						移出日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		风险管控或修复效果评估单位
23	番禺珠江钢管厂原址4、5号地块	广州市	广东省广州市番禺区石基镇清河路	东至番禺珠江钢管有限公司6号地块,再往东为小龙涌,隔涌为绿地,南侧为番禺珠江钢管有限公司7号地块,西至沙涌,北面为番禺珠江钢管有限	66633.1	番禺珠江钢管有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足第一类用地土壤环境质量要求	中土大地国际建筑设计有限公司、广东禹航环境工程有限公司	广东禹航环境工程有限公司	番禺珠江钢管有限公司	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	2021年9月
24	番禺珠江钢管厂原址6、8号地块	广州市	广东省广州市番禺区石基镇清河路	东至小龙涌,隔涌为绿地,南侧为金龙城财富广场,西至沙涌,北至番禺珠江钢管有限公司3号地块、7号地块	74086.31	番禺珠江钢管有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足第一类用地土壤环境质量要求	中土大地国际建筑设计有限公司、广东禹航环境工程有限公司	广东禹航环境工程有限公司	番禺珠江钢管有限公司	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	2021年9月
25	番禺珠江钢管厂原址7号地块	广州市	广东省广州市番禺区石基镇清河路	东至番禺珠江钢管有限公司6号地块,再往东为小龙涌,隔涌为绿地,南侧为番禺珠江钢管有限公司8号地块,西至沙涌,北面为番禺珠江钢管有限	33291.49	番禺珠江钢管有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足第一类用地土壤环境质量要求	中土大地国际建筑设计有限公司、广东禹航环境工程有限公司	广东禹航环境工程有限公司	番禺珠江钢管有限公司	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	2021年9月

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
26	广州市番禺区大龙街大汉基大道13号地块	广州市	广州市番禺区大龙街汉基大道13号	东面是空地；南至华宝玻璃实业有限公司绿地；西至汉基大道；北至长沙涌	34331	广州华宝玻璃实业有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足第一类用地土壤环境质量要求	广东省润土环境治理有限公司	广东省润土环境治理有限公司	广州华宝玻璃实业有限公司	广州检验检测认证集团有限公司	2021年9月
27	华侨糖厂旧厂区	广州市	广州市白云区罗冲围松南路60号	西隔珠江沙贝河与白云区金沙洲相望；东以华糖松南街为邻；南以松贝街和金沙洲大桥	123399.17	广州市华侨糖厂	完成风险管控、修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	中冶南方都市环保工程股份有限公司	中冶南方都市环保工程股份有限公司	广州市华侨糖厂	广州环境保护科学研究院	2021年9月
28	广州轻出石榴岗口岸仓库地块	广州市	广州市海珠区华洲路44、63号	北至土华优良工业区，东至石榴岗河，西至华洲路，南至石榴岗河	46589.48	广州市天斯物业管理有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	广州市天斯物业管理有限公司	广州华清环境监测有限公司	2021年12月
29	广州建义投资有限公司福从路3号厂区	广州市	广州市从化区高技术产业园福从路3号	北（广州大学华软软件学院）、东（广州大学华软软件学院）、南（福从路、广州建义投资有限公司明珠路1号厂区）、西（广州致远实业有限公司、流溪河左灌渠）	15602.05	广州建义投资有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州建义投资有限公司	广东中加检测股份有限公司	2021年12月

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况						移出日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		风险管控或修复效果评估单位
30	澳联玻璃厂	广州市	广州市天河区员村四横路122号	东面为程界东村、员村四横路;南面为红专厂、程界村;西面为程界村;北面为员村三横路、员村三横路东巷,隔员村三横路为员村松岗园(住宅区);隔员村三横路东巷为员村四横路3号大院(住宅区)	117147.6	广州市土地开发中心	完成修复效果评估	满足商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	北京高能时代环境技术有限公司	北京高能时代环境技术有限公司	广州市土地开发中心	森海环保集团有限公司	2021年12月
31	黄边工业园改造(二期)地块(之二)	广州市	广州市白云区鹤龙街黄边村工业园	北面:黄边工业园(二期)地块(之二);东面:黄边工业园改造(一期);西面:黄边二横路;南面:黄边工业园改造(一期)	21601	广州市白云区鹤龙街黄边经济联社	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州市白云区鹤龙街黄边经济联社	广州检验检测认证集团有限公司	2022年2月
32	广州市海珠区南石路12号地块	广州市	广州市海珠区南石路12号	东面为南石路,南面为南石西新一街,西邻珠江,北至广州电力设备厂	21580	广州市塑料工业集团有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广州市塑料工业有限公司	广州检验检测认证集团有限公司	2022年2月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
33	东莞市黄江镇北岸片区H-05-04地块一及原北边飞龙加油站补充地块	东莞市	东莞市黄江镇北岸村公常路东侧	东侧为北岸村排渠，南侧为空地，西侧为空地、常公路，北侧为北岸村排渠	8821.5	东莞市黄江镇人民政府	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地、陆地水域、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广东西南建设集团有限公司	广东西南建设集团有限公司	东莞市黄江镇人民政府	广东三正检测技术有限公司	2022年2月
34	白云区黄金围货运站地块	广州市	广州市白云区石井街	南至鹤岗南大道，东至武广铁路，北至地利街，西至联滔路	158834.64	广州交通投资集团有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州交通投资集团有限公司	生态环境部环境规划院	2022年4月
35	广东农垦南沙西部工业区工业四路地块	广州市	广州市南沙区西部工业区工业四路	西至滨江路，东至工业四路，北至环市大道西，南至中铁隧道集团	28051	广东省农垦经济发展总公司	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	香山红叶建设有限公司	香山红叶建设有限公司	广东省燕塘置业投资有限公司	广东工业大学	2022年4月

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况						移出日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		风险管控或修复效果评估单位
36	宏昌电子材料股份有限公司地块	广州市	广州市黄埔区云埔一路一号之二	南面为云埔一路，东面紧邻广州市万绿达物资回收有限公司，西面紧邻广州宏仁电子工业有限公司，北面为广州宏信塑胶工业有限公司	60787	宏昌电子材料股份有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足工矿用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	广东禹航环境工程有限公司	广东禹航环境工程有限公司	宏昌电子材料股份有限公司	广州中德环境技术研究院有限公司	2022年4月
37	广州市钛白粉厂地块	广州市	广东省广州市天河区前进街东圃石溪	西至 AEC 汽车城和富林家居建材市场(现修建珠光·金融城壹号临时停车场)；北至黄埔大道东；东至深涌主涌；南至临江大道	35493.02	广州市铮玥投资有限公司	完成修复效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市番禺环境工程有限公司	广州市番禺环境工程有限公司	广州市铮玥投资有限公司	广东中加检测技术股份有限公司	2022年6月
38	天河区东圃小新塘果园场第一宗地地块	广州市	广州市天河区大观中路东侧约 300m、沈海高速南侧约 200m	地块西面与北面紧邻保利天汇(在建小区)，南面隔大观街、新塘街外为鱼塘，东邻山体，东北面约 100 米为天河区养老院(在建)	32859.81	广州市新谭房地产开发有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	宝航环境修复有限公司	宝航环境修复有限公司	广州市新谭房地产开发有限公司	广东中加检测技术股份有限公司	2022年6月

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况						移出日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		风险管控或修复效果评估单位
39	东莞市洪梅镇污水处理中心地块	东莞市	东莞市洪梅镇河西工业区	北侧由西自东为东莞统领新型材料纳米科技有限公司、绿地及东莞耐仕特新型材料有限公司及东莞广慧企业管理有限公司；南面为东莞市联谊管业有限公司	16019.3	东莞市洪梅镇人民政府	完成风险管控、修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、东莞市慧丰环保科技有限公司	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、东莞市慧丰环保科技有限公司	东莞市洪梅镇人民政府	广东中健检测技术有限公司	2022年6月
40	广州广船二期地块	广州市	广州市荔湾区芳村大道南40号	北至广船地块内一、二期分界线，南至东塍村，西至芳村大道，东至珠江	274600	广州广船船业有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、公用设施用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	上海瑋域环境工程有限公司	上海瑋域环境工程有限公司	广州广船船业有限公司	广州德隆环境检测技术有限公司	2022年6月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
41	珠港新城黄厝围片区00403地块	汕头市	汕头市龙湖区珠池街道	东至海韵路，南侧紧邻汕头市物资燃料总公司和汕头市油料总公司厂区搬迁拆除后的空地和汕安驾校训练基地，西至海潮路，北至厚德路	61267.7	汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会	完成修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	北京北方节能环保有限公司、达濠市政建设有限公司	北京北方节能环保有限公司、达濠市政建设有限公司	汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会	广州检验检测认证集团有限公司	2022年8月
42	东莞市洪梅镇河西产业保障区城市更新首期用地一区地块	东莞市	东莞市洪梅镇新庄村沙望路	北侧为厂房，南侧为厂房，西侧为太阳洲西海，东侧为望沙路，东南侧为广东涂耐可建筑涂料有限公司和中国石化	34426.56	东莞市洪梅镇人民政府	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	东莞市洪梅镇人民政府	广东实朴服务有限公司	2022年8月
43	东莞市洪梅镇河西产业保障区城市更新首期用地二区地块	东莞市	东莞市洪梅镇新庄村望沙路	侧为东莞市联谊管业有限公司，南侧隔路为东莞泰溢五金制品有限公司和东莞市名翔制线有限公司，西侧为太阳洲西海，东侧隔望沙路为临街商铺	41556.07	东莞市洪梅镇人民政府	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	东莞市洪梅镇人民政府	广东实朴服务有限公司	2022年8月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
44	东莞市洪梅镇河西产业保障区城市更新首期用地三区地块	东莞市	东莞市洪梅镇新庄村望沙路	现地块北侧紧邻为原洪梅污水处理池和废弃仓房，南侧为拆除空地和部分剩余厂房，西侧为太阳洲西海，东侧为望沙路	43950.37	东莞市洪梅镇人民政府	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	东莞市洪梅镇人民政府	广东实朴检测服务有限公司	2022年8月
45	永泰客运站地块	广州市	广州市白云区白云大道北271号	北至红路加油站、永泰二手车城和广州东康药业有限公司，东至白云大道，西至华菱汽车(华南)备件中心库、广州新城汽修厂，南至荟贤路	73643	广州越合通房地产开发有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州越合通房地产开发有限公司	生态环境部华南环境科学研究所、生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	2022年8月

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况						移出日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		风险管控或修复效果评估单位
46	广州市海珠区南边路6号地块	广州市	广州市海珠区南石头街道南边路6号	北侧为原中石油昌岗油库、广州锌片厂南区拆迁安置小区；东侧紧邻世联空间创业社区、南石头街道庄头社区；南侧紧邻北降涌；西侧紧邻珠江航道	48247	广州纺联进出口有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广州纺联进出口有限公司	暨南大学	2022年9月
47	惠州市仲恺区岭南影音片区ZKA-045-04-01地块	惠州市	惠州市惠城区仲恺大道惠环段438号	西北侧为国鹏·润德学府，南侧为空地，东侧为和畅六路，南侧为仲恺大道，西侧为空地，北侧为马过渡河	42522	惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	广东禹航环保科技有限公司	广东禹航环保科技有限公司	惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心	广东工业大学、广州沃索环境科技有限公司	2022年11月
48	广州广船三期地块	广州市	广州市荔湾区芳村大道南40号	北至广船地块内二、三期分界线，南至医药港，西至东塱村，东至珠江	143399	广州广船船业有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地、居住用地、商业服务业用地、交通运输用地、特殊用地土壤环境质量要求	南京中船绿洲环保有限公司	南京中船绿洲环保有限公司	广州广船船业有限公司	广州德隆环境检测技术有限公司	2023年1月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
49	广州市国营岭头农工商联合公司留用地(地块一)	广州市	广州市黄埔区永顺大道(长岭路)以南	东:农林地 西:外环路C线及住宅区 南:水声涌及山地 北:永顺大道及住宅区	21870.38	广州市岭头投资有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	广州市岭头投资有限公司	广东贝源检测技术股份有限公司	2023年1月
50	广州锌片厂南区保障住房地块	广州市	广州市海珠区沙渡路7号	西侧是广东省石油公司昌岗路油库,目前已停业;东侧是广州市第一橡胶厂,南侧是广州第一棉纺织厂	16896	广州市土地开发中心	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中冶南方都市环保工程股份有限公司	中冶南方都市环保工程股份有限公司	广州市土地开发中心	广东中加检测技术股份有限公司	2023年3月
51	广州石井水泥厂西侧地块(A地块)	广州市	广州市白云区石井广海路180号广州石井水泥厂区内西侧	地块东临石井水泥厂B地块和华盛市场,南为广海路、西临石井水泥厂码头及珠江西航道、北为煤涌	152403.79	广州地铁集团有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、交通运输用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广州地铁集团有限公司	广州检验检测认证集团有限公司	2023年3月
52	沥滘旧村改造二期31#	广州市	广东省广州市海珠区广州大道南沥滘	调查地块东接扬迈建设工地(空地),北至沥滘西村,西至南苑新村东,南	44314.598	广州市海珠区南洲街沥滘经	完成风险管控、修复效果	满足居住用地、绿地与开敞空间用地、商	广东禹航环境科技有限公司	广东禹航环境科技有限公司	广州市海珠区南洲街沥滘经	广州长德环境研究院有限公	2023年5月

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
	(AH101911)、33# (AH101930)、35# (AH101933) (原广州珠江管业科技有限公司)地块		振兴大街21号	至振兴大街		济联合社	评估	业服务业用地、交通运输用地土壤环境质量要求			济联合社	司	
53	天河区吉山沥青拌厂二期地块	广州市	广州市天河区东南部吉沥街155号	地块东面及南面均为山丘(岐山),西面为天河环卫停车场;北面为执信三路	49190.31	广州联楚置业有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广州润方环保科技股份有限公司	广州润方环保科技股份有限公司	广州联楚置业有限公司	生态环境部华南环境科学研究所	2023年5月

环保举报电话: 12369