

附件 1

广东省建设用土壤污染风险管控和修复名录

(2024 年 8 月更新)

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
1	广州市东富有经济发展有限公司地块	广州市	广州南沙开发区西部工业区工业四路	地块西至蕉门水道, 北至工业四路, 南至广州广钢MBA塑料新技术有限公司(正在生产), 东至广州市锦益纸品印刷有限公司(已荒废)	29298.8	广州市东富有经济发展有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2019年12月17日	
2	杏坛镇杏坛北片区D-XB-05-01-2-10地块	佛山市	佛山市顺德区杏坛镇齐新路以南, 围堤路与顺德支流以西, 新涌大桥与南国西路以北	东至顺德支流堤坝公路, 南至新涌大桥, 北至齐新路, 西侧紧邻杏龙路	47647.07	佛山市顺德区杏坛镇土地发展中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年4月16日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
3	深圳市信隆健康产业发展有限公司前三CP课车间	深圳市	深圳市宝安区松岗平安大道碧头第三工业区	南至平安大道,西至碧头工业南路,北至碧头三工业区一路,东至松福大道	4051	深圳信隆健康产业发展有限公司	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海环境卫生工程设计院有限公司	上海环境卫生工程设计院有限公司	深圳信隆健康产业发展有限公司	2020年4月16日	
4	韶关市化工厂C地块	韶关市	韶关市东郊黄金村	东至莲花大道,南至第五污水处理厂,西至老蟹山,北至黄金村市场	25956	韶关市浈江区住房和城乡建设局	正在开展效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	广州草木蕃环境科技有限公司、广州市环境保护科学研究院	韶关市雅鲁环保实业有限公司	韶关市浈江区住房和城乡建设局	2020年4月16日	
5	佛山市三水区西南街道口岸大道西侧地块(绿地区域)	佛山市	佛山市三水区口岸大道22号	南侧为西南大道和碧桂园奥斯汀星荟,东边为口岸大道,北侧为口岸三街以及恒大御湖郡和华盛锦盈嘉园小区,西侧为广三铁路	22543	佛山市三水区西南街道办事处国土城建和水务局	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年4月16日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
6	韵富首饰钟表(惠州)有限公司	惠州市	惠州市惠城区马安镇大湖溪2号区	北至蓝波湾, 东至三环东路, 南至三环东路, 西至海伦堡熙岸	17384.6	韵富首饰钟表(惠州)有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广东华南环保产业技术研究院有限公司	未明确	韵富首饰钟表(惠州)有限公司	2020年4月16日	
7	人民化工厂地块	广州市	广州市海珠区工业大道北39号	东南侧为省纺织厂宿舍; 西北侧为龙凤街道宁南居住小区(原果蔬公司), 与场地围墙相隔约为1.5米; 东部与洪德雅苑相隔海珠涌, 距离为48米。地块西侧为工业大道北及内环路高架	7978.7	广州市人民化工厂	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年4月16日	
8	韶关市XL0405-03号(村头村政府储备地)地块	韶关市	韶关市武江区西河镇村头村北部	东至沿江路, 南至沿江路辅路, 西至华韦公司, 北至梅园山庄以南	92585	韶关市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年11月16日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
9	海珠区南石路28号地块	广州市	广州市海珠区南石路28号	北面为居民点，东面为空地，南面为珠江，西面为珠江	57852.61	广州智诚实业有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年11月16日	
10	从化邓村企岭地块	广州市	广州市从化区太平镇邓村“企岭”	东至逸泉山庄，南至广从北路，西至广州市安泰化学有限公司从化分公司和神岗精细化工厂，北至神岗第二中学	20516.1	广州市高速公路有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年11月16日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
11	广州溶剂厂码头区地块	广州市	广州市黄埔区南岗街南岗头东江口	码头北临三级工农路，隔路为龟山，南临东江北干流，东面为山，西面为混凝土搅拌站	2804.01	广州珠江化工集团有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年3月31日	
12	广州溶剂厂地块	广州市	广州市黄埔区南岗街南岗西路228号	东面是广州华立颜料化工有限公司；厂区南面是山，厂区西面是小型机械加工厂，厂区北面是山大人山和广州榕拓电子材料有限公司	168285.64	广州珠江化工集团有限公司	正在实施风险管控/修复	未明确控制性规划	森特士兴集团股份有限公司	森特士兴集团股份有限公司	广州珠江化工集团有限公司	2021年3月31日	
13	海珠区三滘立交地块	广州市	广州市海珠区南部，广州大道与广州环城高速教会的三滘立交处	东侧为广州大道南，南侧为广州环城高速，西侧为河涌，北侧为南洲路	93544	广州交通投资集团有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环	江苏大地益源环境修复有限公司	江苏大地益源环境修复有限公司	广州交通投资集团有限公司	2021年3月31日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
								境质量要求					
14	湛江外加剂厂地块	湛江市	湛江市霞山区椹川大道22号	北至上坡路，南至华信路，西至椹川大道，东至银帆花园	43886.5	湛江市土地储备管理中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年6月3日	
15	广东省梅州市梅县区松口镇广东梅县航海锰化厂地块	梅州市	梅州市梅县区松口镇寺坑村	东面为石盘村耕作区，南面为汕头松口水泥厂，西面为寺坑村一队，北面为松口车站以及石盘村十三队	38500	杨观	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年6月3日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
16	广州市荔湾区康王北路小梅大街7号地块	广州市	广州市荔湾区康王北路小梅大街7号	地块西面为富力皇上皇大厦，北面为广州市荔湾区荔兴幼儿园，东面为万科金色康苑，南面为荔湾区新邦物流、荔湾区政府宿舍	5568.84	曾龙海、刘继泽	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年6月24日	
17	原粤北无机盐厂	韶关市	广东省韶关市曲江区马坝镇	东至韶关市曲江区建成矿产品发展有限公司，南至梅花河	91366.55	韶关市曲江区人民政府	正在实施风险管控/修复	满足公用设施用地土壤环境质量要求	生态环境部华南环境科学研究所	广州草木蕃环境科技有限公司	韶关市曲江自然资源中心	2021年6月24日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
18	中山市东区起湾北道142号之五地块	中山市	中山市东区起湾北道142号	北部为中山凯中有限公司农药车间，西部为石岐河，南部为中山凯中公司气雾剂厂，东部为农药分厂包装物仓库	28601	中山市土地储备中心、中山旭富投资有限公司	正在开展效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	北京建工环境修复股份有限公司	广东禹航环境科技有限公司、中山公用工程有限公司、北京建工环境修复股份有限公司	中山市中垣物业拓展有限公司	2021年6月24日	
19	郁南县南兴再生资源回收有限公司平台第二分公司原生产经营地块	云浮市	云浮市郁南县平台镇黄瓜塘	地块东面相邻为在建厂房，南面和西面相邻均为林地，北面相隔省道S368为林地	7484.11	郁南县平台镇经济发展总公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年6月24日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
20	中山市东区起湾北道142号之六、七地块	中山市	中山市东区起湾北道142号	北侧为中山市智坚汽车修配厂，西侧为起湾北道，隔路为石岐河，东侧为农田，南侧为凯中气雾剂分厂和凯中部分农药厂	51339.3	中山市土地储备中心、中山旭富投资有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	北京建工环境修复股份有限公司	北京建工环境修复股份有限公司	中山市中垣物业有限公司	2021年6月24日	
21	平台镇登高电池厂和电镀车间地块	云浮市	云浮市郁南县平台镇人民政府旁	东为平台镇人民政府，西南为居民区，其余方为耕地	11081	潘伟胜	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年6月24日	
22	姬堂旧村改造项目JT02、JT03地块	广州市	广州市黄埔区姬堂村丰乐北路西侧	北至上堂村村口，南至德辉物流公司，西至上堂村，东至丰乐北路	11972.52	广州市黄埔区大沙街姬堂股份经济联合社	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月28日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
23	茅岗路以西城中村改造项目地块五A地块(AP0501001)(二期)	广州市	广州市黄埔区大涌湾路南侧	北侧为农用地,东邻义和实业有限公司和广州艺强冷暖设备有限公司,西侧与吉山涌相邻,东南侧与南侧均与通达储运有限公司相邻	24778.02	广州开发区土地开发储备交易中心	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司	广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司	广州市茅岗腾顺实业投资有限公司	2021年9月28日	
24	广州第一橡胶厂(北厂区)地块	广州市	广州市昌岗西路	东至原广州虎头电池厂;南至原橡胶厂南区;西至原广州锌片厂(北区);北至为明学校(光大校区)	40211.16	广州市土地开发中心(广州市人民政府征用土地办公室)	正在开展效果评估	满足商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广州越鑫房地产开发有限公司	2021年9月28日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
25	中国航油集团南方置业有限公司旧白云机场老油库地块	广州市	广州市白云区大金钟路白云山西麓	调查地块周边主要以居住、白云山风景名胜景区为主，无大型工业污染源。周边相邻地块污染影响主要为西北侧一些小型汽车维修厂、北面的军事储备	51277.77	中国航油集团南方置业有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地、特殊用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月28日	
26	禅城区工农路27号原佛陶集团耐酸厂地块	佛山市	佛山市禅城区工农路27号	东至石湾置业陶瓷批发市场，南至雾岗路，西至人民街，北至工农路	112573.21	佛山市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月28日	
27	深圳市鸿盛明五金电子有限公司地块	深圳市	深圳市宝安区松岗街道沙浦沙二村工业园II小区(A6、A7号)	位于深圳市宝安区朗碧路以东，洋涌工业路以北，茅洲河以南，宝安大道以西	17000	深圳中车轨道车辆有限公司	正在开展效果评估	满足居住用地、工矿用地土壤环境质量要求	北京建工环境修复股份有限公司、广东省环境科学研究院	北京建工环境修复股份有限公司	深圳中车轨道车辆有限公司	2021年12月16日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
28	LG-PD-250	深圳市	龙岗区坪地街道六联社区发方富临路发岗开发区六联发芳工业区北侧	东侧为尖峰岭，南侧为六联发芳工业区，西侧为黄沙河左支支流，北侧为龙岗区区域惠阳区交界处	16710.94	深圳市龙岗区坪地街道办事处	正在实施风险管控/修复	满足陆地水域、绿地与开敞空间用地、交通运输用地、林地土壤环境质量要求	深圳市骏龙达建筑工程有限公司	深圳市骏龙达建筑工程有限公司	深圳市龙岗区坪地街道办事处	2021年12月16日	
29	广州宝翼金属配件有限公司地块(中G2017008)	广州市	广州市增城区中新镇广汕路风门坳工业区	块东面为林地；南临风光路；西邻风门坳工业区和恒创工业园；北临西福河和农田	8373	广州宝翼金属配件有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年12月16日	
30	广州市木材公司地块	广州市	广州市天河区黄埔大道东580号	北侧为黄埔大道东，东侧临近环城高速高架桥，南侧为珠江，西侧为广东海警	32173.18	广州市土地开发中心(广州市人民政府征用土地办公室)	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市番禺环境工程有限公司	广州市番禺环境工程有限公司	广州环投控股有限公司	2022年3月7日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
31	沙井步涌重点产业土地整备利益统筹地块1项目B区国电线路板厂和钠谱金属制品有限公司地块	深圳市	深圳市宝安区沙井街道步涌社区	东侧为环镇路、南侧为环形一路、西侧为步涌村前路、北侧为埔头桥一路	22451	深圳市宝安区沙井街道办事处	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司、森特土壤修复研究院(深圳)有限公司	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司、森特土壤修复研究院(深圳)有限公司	深圳市宝安区沙井街道办事处	2022年3月7日	
32	惠来县葵草二厂	揭阳市	广东省揭阳市惠来县惠城镇南门大道134号	东至惠来县葵阳对外工业区东侧，南至惠来县春利制衣有限公司，西至盐岭河侧边，北至惠来县农机安全监督管理站	14000	惠来县进出口贸易公司	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年5月11日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
33	江门市化肥总厂(A1、A2、A3)地块	江门市	江门市蓬江区环市街西永里57号	东临西江，北临蓬江区国际货柜码头有限公司，西临居民及商铺，南邻江门市化肥总厂辅助生产区、江门市祥天纸业有限公司	75460.68	江门市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、绿地与开敞空间用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年8月9日	
34	东莞市万江街道谷涌社区“城市更新”项目(地块编码:H02-07,H02-06)	东莞市	东莞市万江街道谷涌社区滘联路南侧	东至万江第七小学，西至莞穗路，北至滘联路，南至谷涌村	40024.96	东莞市万江区谷涌股份经济联社	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广东德济环境发展有限公司	广东德济环境发展有限公司	东莞市万江区谷涌股份经济联社	2022年8月9日	
35	广州钢管厂地块	广州市	广州市荔湾区芳村大道桥梓大街15号	西至广州铝材厂搬迁后遗留空地，东至广州第三卷烟厂仓库和居民区，北至桥梓大街和赛坝涌，南至广茂铁路	69528	广州建鑫嵘房地产开发有限公司	正在实施风险管控/修复	满足公用设施用地、绿地与开敞空间用地、居住用地土壤环境质量要求	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司	广州建鑫嵘房地产开发有限公司	2022年8月9日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
36	广州市番禺区石楼镇涌东地块一	广州市	广州市番禺区石楼镇浮莲路1号	东侧为联围村和大浮莲岗公园, 北侧为莲港大桥, 西侧紧邻砺江, 南临广州奇翔实业有限公司	118948.54	广州市番禺区土地开发中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年8月9日	
37	麦地路MDL-01地块“三旧”改造项目	惠州市	惠州市惠城区麦地路刘屋村片区	北至麦地路, 西南侧为南山公园山体, 东南侧为麦地村、麦地安居花园	9347	惠州市先华文化投资有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年10月11日	
38	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂B地块	韶关市	广东省韶关市浈江区乐园乡	地块位于韶关冶炼厂厂区内, 韶关冶炼厂东至韶南大道、西至韶冶三村、南至山林地、北至北江。	32627	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年10月11日	
39	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂D地块	韶关市	韶关市南郊九公里韶关冶炼厂一系统内	地块位于韶关冶炼厂厂区内, 韶关冶炼厂东至韶南大道、西至韶冶三村、南至山林地、北至北江。	111890	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年10月11日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
40	广氮马鞍山AT0607019地块	广州市	广州市天河区车陂路	东至车陂北路;南至建设用地;西至建设用地;北至车陂涌	19400	广州市土地开发中心	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	广东禹航环境科技有限公司	广东禹航环境科技有限公司	广州市土地开发中心	2022年10月11日	
41	广州市海珠区南边路45号地块	广州市	广州市海珠区南边路45号	东: 鸡春岗大街;南:鸡春岗大街;西: 南边路;北: 鸡春岗经济合作社。	4545.62	广州自缝企业管理服务有限公司	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	南方环境有限公司	南方环境有限公司	广州自缝企业管理服务有限公司	2022年12月7日	
42	白云新城AB2906023地块	广州市	广东省广州市白云区黄石街、云城街黄石东路与白云大道南交界	北面: 空地; 东面: 白云大道北、广州市亚加达外国语高级中学、广州外语外贸大学北校区以及白云山风景名胜区; 西面: 广州地铁设计院施工	38047.349	广东省人民医院	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广州环投环境服务有限公司、中国建筑第八工程局有限公司	广州环投环境服务有限公司、中国建筑第八工程局有限公司	广东省人民医院	2022年12月7日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
43	宝安区沙井街道茭塘工业区城市更新项目(二期)-2地块	深圳市	深圳市宝安区沙井街道环镇路与南环路交叉口西侧	地块西侧为在建工地, 北侧为空地, 东侧为环镇路, 南侧为南环路	7295	深圳市沙井茭塘股份合作公司	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	广西博世科环保科技股份有限公司	广西博世科环保科技股份有限公司	深圳市置金房地产开发有限公司	2023年2月2日	
44	深圳宝安空海救援医院项目地块二	深圳市	深圳市宝安区机场南路与宝安大道交汇处东北侧	北邻钟屋排洪渠及草围第二工业区, 南邻机场南路, 西接宝安大道, 东邻三围北路。	13362.59	深圳市机场(集团)有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年2月2日	
45	中山市小榄镇新华东路100号地块	中山市	中山市小榄镇新华东路100号	北侧:龙湖集团房地产项目; 西侧为空地; 南侧为新华东路, 隔路为中山市高威电器制造有限公司; 东侧为服装商铺	7660.80	中山市小榄镇建设发展总公司	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年2月2日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
46	深圳市坪山区竹坑第一工业区及老围片区城市更新单元01-01地块	深圳市	深圳市坪山区龙田街道	东至规划路、西至兰景中路、北至科技路、南至规划石湖中路	31920.50	深圳市竹坑房地产开发有限公司	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	深圳市万创青绿环境工程有限公司、广东禹航环境科技有限公司	深圳市万创青绿环境工程有限公司、广东禹航环境科技有限公司	深圳市竹坑房地产开发有限公司	2023年3月10日	
47	韶关市BW0202A-06地块	韶关市	韶关市武江区西河镇村头村	东至现状道路红线；西至规划道路红线；南至现状道路红线；北至规划道路红线	29473	韶关市武江区西河镇村头村委会	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年5月22日	
48	惠州市康邦贸易有限公司地块(产权权利人证件号码91441322MA520H0D06)	惠州市	博罗县湖镇镇东风村委会孟径地段	地块北面16m处为东风村居民区,西面为空地,东面现为邻厂,南面为原污水站区域(已拆除)及响水河	3420	惠州市康邦贸易有限公司	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	博罗县第二建设集团有限公司	博罗县第二建设集团有限公司	惠州市康邦贸易有限公司	2023年5月22日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
49	海珠区金辉路39号地块(住宅用地)	广州市	广州市海珠区金辉路39号	南边为金碧花园, 西侧为羽毛球馆, 北侧为新城国际公寓, 东临江南大道南。	10241.01	广州市新创投资有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广州工控环保科技有限公司	广州工控环保科技有限公司	广州市新创投资有限公司	2023年5月22日	
50	广州铝材厂地块	广州市	广州市荔湾区山村桥梓大街14号	地块北面为桥梓大街, 隔着该街道为塞坝河; 地块西面为广州南方和记密封件有限公司(已空置)、广州市高山原始蔬菜有限公司; 地块东面为空地(权属广州市土地开发中心); 地块南面为废弃的广茂铁路原广三铁路	31327.39	广州建鑫嵘房地产开发有限公司	正在开展效果评估	满足居住用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	中冶南方都市环保股份有限公司	中冶南方都市环保股份有限公司	广州建鑫嵘房地产开发有限公司	2023年5月22日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
51	珠海高新区高裕酯聚新华城市更新(一期)地块	珠海市	广东省珠海市高新区唐家湾镇唐家港湾大道北侧	南至港湾大道、西至向海一路、北临创意中路、西至苗圃和人防主题公园	226876.2	珠海华聚建设有限公司	正在开展效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广西博世科环保科技股份有限公司	安徽博世科环保科技股份有限公司(原广西博世科环保科技股份有限公司)	珠海华聚建设有限公司	2023年8月17日	
52	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂A地块	韶关市	广东省韶关市浈江区乐园乡	韶冶A地块位于韶关冶炼厂现有厂区内,东至C地块及韶南大道,西至韶冶二系统,南至韶冶B、E地块,北至韶冶二系统	144184	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年8月17日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
53	广州浪奇化工厂地块二	广州市	广州市天河区黄埔大道东128号	东至车陂新涌口西路，南至车陂十一社，西至车陂南路油脂厂涌，北至黄埔大道东	107386.54	广州市土地开发中心	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地、居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地、陆地水域土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年8月17日	
54	广东川南减震器有限公司第10040689号地块	广州市	广州市增城区风光路12号	西面为广州市川南减震器有限公司第B0600040号地块，北面为广州市川南减震器有限公司第10205175号地块，东面为广州宝翼金属	9199.70	广东川南减震器有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年8月17日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
55	广州市花城玻璃厂地块	广州市	广州市荔湾区芳村大道仁厚直街26号	东至汇兴横街-广州市织金彩瓷工艺厂，南至墩头村-荔湾区儿童公园，西至1879设计创意园-墩头西后围，北至仁厚直街道路。	44908.84	广州珠江产业发展有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年11月15日	
56	广州冶炼厂有限公司地块六	广州市	广州市黄埔区广州绕城高速以西、广治生活小区以北	北面和东面为广州冶炼厂有限公司地块二；南面为广州冶炼厂有限公司地块四；西面为广州冶炼厂有限公司地块三	18144.92	广州冶炼厂有限公司	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	科学城(广州)环保产业投资集团有限公司	科学城(广州)环保产业投资集团有限公司	广州冶炼厂有限公司	2023年11月15日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
57	广州冶炼厂有限公司地块三	广州市	广州市黄埔区双沙村以东、广冶生活小区以北	北面为广州冶炼厂有限公司地块二；东面为广州冶炼厂有限公司地块六；南面为广州冶炼厂有限公司地块四；西面为浩诚物流园	38724.99	广州冶炼厂有限公司	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	科学城(广州)环保产业投资集团有限公司	科学城(广州)环保产业投资集团有限公司	广州冶炼厂有限公司	2023年11月15日	
58	丝印染公司南石路4号地块	广州市	广州市海珠区南石路4号	地块东面为南石路、广州白云山光华制药股份有限公司，南面原为广州电力设备开发公司(现为空地)，西面为珠江后航道，北面为南泰涌。	27555	广州丝绸印染厂有限公司	正在实施风险管控/修复	满足商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广州丝绸印染厂有限公司	2023年11月15日	
59	佛山照明禅城总部厂区中区地块	佛山市	佛山市禅城区汾江北路64号	北侧为工业路及佛山照明总部北区地块，南侧为佛山照明总部南区地块，西侧为汾江北路，东侧为佛山市华海冷冻厂及广湛铁路。	75666.80	佛山电器照明股份有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年11月15日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
60	佛山照明禅城总部厂区北区地块	佛山市	佛山市禅城区汾江北路东侧、工业路北侧	东面隔广茂铁路为东货场铁路物流有限公司、西面隔汾江北路为气动液压市场,北面为悦美家园与厚金广场,南面为佛山照明禅城总部厂区中区	60462.41	佛山电器照明股份有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年11月15日	
61	中山市高美能电器制品公司之二地块	中山市	广东省中山市市民新路南8号	调查地块北侧为商铺,东南侧为中山市港口新风电器有限公司,南侧为中山市高美能电器制品有限公司南部区域,西侧为西大街,西北侧为商铺	14643.20	中山市高美能电器制品有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年11月15日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
62	广州市天河区长湴三鸟市场西地块(一期)	广州市	天河区长兴街道长兴路	地块东面和北面与华南国家植物园相接,南面与车陂涌和未利用地相邻,西面与中科院化学研究所社区相接	27649.24	广州市天河区土地开发中心	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州市天河区土地开发中心	2024年1月29日	
63	广州冶炼厂有限公司地块二	广州市	广州市黄埔区广深沿江高速以南、广州绕城高速以西	地块北面为广深沿江高速;东面为广州绕城高速;南面为广州冶炼厂有限公司地块四;西面从北往南依次为浩诚物流园、广州冶炼厂有限公司地	41671.56	广州冶炼厂有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024年7月8日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
64	新造油库地块	广州市	广州市番禺区新造镇景秀路81号	东侧为广州医科大学新造校区二期; 南侧为广州医科大学新造校区一期; 西侧为珠江; 北侧为广州市港茂石油成品贮存有限公司	95440.11	广东省物资业(集团)有限公司	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地、陆地水域、交通运输用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广东省物资业(集团)有限公司	2024年7月8日	
65	广州橡胶六厂地块一	广州市	广州市白云区金沙洲北环高速以北, 黄丽十六巷东南, 彩滨北路以西	东至彩滨北路, 南至广州环城高速, 西至横沙村与横沙村黄丽街十六巷安置施工公司, 北至林地(广州橡胶六厂地块二)	53475.62	广州市土地开发中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024年7月8日	
66	广州橡胶六厂地块二	广州市	广州市白云区金沙洲黄丽街以东, 彩滨北路以西, 广州环城高速以北	东侧与彩滨北路相邻, 隔彩滨北路为珠江, 南侧与林地(广州橡胶六厂地块一)相邻, 西侧与横沙村黄丽街十六巷安置房施工工地、林地相邻, 北侧与林地相邻。	17440.21	广州市土地开发中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024年7月8日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
67	原中山市古镇健民玻璃厂地块	中山市	中山市古镇镇岗南村葵林南路迎水侧	北侧为其他园地，东侧隔西岸南路为其他园地，南侧为防洪物资堆放用地，西侧为西江干流	14087.30	中山市古镇镇人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地、公用设施用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024年7月8日	
68	原中山市小榄镇电镀厂地块	中山市	广东省中山市小榄镇海傍北路	地块东侧为荒地，南侧为海傍路，西侧为荒地，北侧为小榄水道	10930.10	中山市小榄镇人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024年7月8日	

备注：1.列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。

2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。

3.环保举报电话：12369。