

附件1

广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录

(2025年9月更新)

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		
1	广州市东富有经济发展有限公司地块	广州市	广州南沙开发区西部工业区工业四路	地块西至蕉门水道，北至工业四路，南至广州广钢MBA塑料新技术有限公司(正在生产)，东至广州市锦益纸品印刷有限公司(已荒废)	29298.8	广州市东富有经济发展有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2019年12月17日
2	杏坛镇杏坛北片区D-XB-05-01-2-10地块	佛山市	佛山市顺德区杏坛镇齐新路以南，围堤路与顺德支流以西，新涌大桥与南国西路以北	东至顺德支流堤坝公路，南至新涌大桥，北至齐新路，西侧紧邻杏龙路	47647.07	佛山市顺德区杏坛镇土地发展中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年4月16日
3	深圳市信隆健康产业发展股份有限公司前三CP课车间	深圳市	深圳市宝安区松岗平安大道碧头第三工业区	南至平安大道，西至碧头工业南路，北至碧头三工业区一路，东至松福大道	4051	深圳信隆健康产业发展股份有限公司	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海环境卫生工程设计院有限公司	上海环境卫生工程设计院有限公司	深圳信隆健康产业发展股份有限公司	2020年4月16日
4	韶关市化工厂C地块	韶关市	韶关市东郊黄金村	东至莲花大道，南至第五污水处理厂，西至老蟹山，北至黄金村市场	25956	韶关市浈江区住房和城乡建设局	正在开展效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	广州草木蕃环境科技有限公司、广州市环境保护科学研究院、韶关市北江建筑工程公司	韶关市雅鲁环保实业有限公司、韶关市北江建筑工程公司	韶关市浈江区住房和城乡建设局	2020年4月16日
5	佛山市三水区西南街道口岸大道西侧地块(绿地区域)	佛山市	佛山市三水区口岸大道22号	南侧为西南大道和碧桂园奥汀星荟，东边为口岸大道，北侧为口岸三街以及恒大御湖郡和华盛锦盈嘉园小区，西侧为广三铁路	22543	佛山市三水区西南街道办事处国土城建和水务局	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年4月16日
6	韵富首饰钟表(惠州)有限公司	惠州市	惠州市惠城区马安镇大湖溪2号区	北至蓝波湾，东至三环东路，南至三环东路，西至海伦堡熙岸	17384.6	韵富首饰钟表(惠州)有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广东华南环保产业技术研究院有限公司	未明确	韵富首饰钟表(惠州)有限公司	2020年4月16日
7	人民化工厂地块	广州市	广州市海珠区工业大道北39号	东南侧为省纺织厂宿舍；西北侧为龙凤街道宁南居住小区(原果蔬公司)，与场地围墙相隔约为1.5米；东部与洪德雅苑相隔海珠涌，距离为48米。地块西侧为工业大道北及内环路高架	7978.7	广州市人民化工厂	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年4月16日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况				纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		
8	韶关市XL0405-03号(村头村政府储备地)地块	韶关市	韶关市武江区西河镇村头村北部	东至沿江路，南至沿江路辅路，西至华韦公司，北至梅园山庄以南	92585	韶关市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年11月16日
9	海珠区南石路28号地块	广州市	广州市海珠区南石路28号	北面为居民点，东面为空地，南面为珠江，西面为珠江	57852.61	广州智诚实业有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年11月16日
10	从化邓村企岭地块	广州市	广州市从化区太平镇邓村“企岭”	东至逸泉山庄，南至广从北路，西至广州市安泰化学有限公司从化分公司和神岗精细化工厂，北至神岗第二中学	20516.1	广州市高速公路有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年11月16日
11	广州溶剂厂码头区地块	广州市	广州市黄埔区南岗街南岗头东江口	码头北临三级工农路，隔路为龟山，南临东江北干流，东面为山，西面为混凝土搅拌站	2804.01	广州珠江化工集团有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年3月31日
12	广州溶剂厂地块	广州市	广州市黄埔区南岗街南岗西路228号	东面是广州华立颜料化工有限公司；厂区南面是山，厂区西面是小型机械加工厂，厂区北面是山大人山和广州榕拓电子材料有限公司	168285.64	广州珠江化工集团有限公司	正在实施风险管控/修复	未明确控制性规划	森特士兴集团股份有限公司	森特士兴集团股份有限公司	广州珠江化工集团有限公司	2021年3月31日
13	湛江外加剂厂地块	湛江市	湛江市霞山区椹川大道22号	北至上坡路，南至华信路，西至椹川大道，东至银帆花园	43886.5	湛江市土地储备管理中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年6月3日
14	广东省梅州市梅县区松口镇广东梅县航海锰化厂地块	梅州市	梅州市梅县区松口镇寺坑村	东面为石盘村耕作区，南面为汕头松口水泥厂，西面为寺坑村一队，北面为松口车站以及石盘村十三队	38500	杨观	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年6月3日
15	广州市荔湾区康王北路小梅大街7号地块	广州市	广州市荔湾区康王北路小梅大街7号	地块西面为富力皇上皇大厦，北面为广州市荔湾区荔兴幼儿园，东面为万科金色康苑，南面为荔湾区新邦物流、荔湾区政府宿舍	5568.84	曾龙海、刘继泽	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年6月24日
16	原粤北无机盐厂	韶关市	广东省韶关市曲江区马坝镇	东至韶关市曲江区建成矿产品发展有限公司，南至梅花河	91366.55	韶关市曲江区人民政府	正在实施风险管控/修复	满足公用设施用地土壤环境质量要求	生态环境部华南环境科学研究所	广州草木蕃环境科技有限公司	韶关市曲江自然资源技术中心	2021年6月24日
17	中山市东区起湾北道142号之五地块	中山市	中山市东区起湾北道142号	北部为中山凯中有限公司农药车间，西部为石岐河，南部为中山凯中公司气雾剂厂，东部为农药分厂包装物仓库	28601	中山市土地储备中心、中山旭富投资有限公司	正在开展效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	北京建工环境修复股份有限公司	广东禹航环境科技有限公司、中山公用工程有限公司、北京建工环境修复股份有限公司	中山市中垣物业拓展有限公司	2021年6月24日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况				纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		
18	郁南县南兴再生资源回收有限公司平台第二分公司原生产经营地块	云浮市	云浮市郁南县平台镇黄瓜塘	地块东面相邻为在建厂房，南面和西面相邻均为林地，北面相隔省道S368为林地	7484.11	郁南县平台镇经济发展总公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年6月24日
19	中山市东区起湾北道142号之六、七地块	中山市	中山市东区起湾北道142号	北侧为中山市智坚汽车修配厂，西侧为起湾北道，隔路为石岐河，东侧为农田，南侧为凯中气雾剂分厂和凯中部分农药厂	51339.3	中山市土地储备中心、中山旭富投资有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	北京建工环境修复股份有限公司	北京建工环境修复股份有限公司、中山公用工程有限公司、广东禹航环境科技有限公司	中山市中垣物业拓展有限公司	2021年6月24日
20	平台镇登高电池厂和电镀车间地块	云浮市	云浮市郁南县平台镇人民政府旁	东为平台镇人民政府，西南为居民区，其余方为耕地	11081	潘伟胜	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年6月24日
21	姬堂旧村改造项目JT02、JT03地块	广州市	广州市黄埔区姬堂村丰乐北路西侧	北至上堂村村口，南至德辉物流公司，西至上堂村，东至丰乐北路	11972.52	广州市黄埔区大沙街姬堂股份经济联合社	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月28日
22	茅岗路以西城中村改造项目地块五A地块(AP0501001)(二期)	广州市	广州市黄埔区大涌湾路南侧	北侧为农用地，东邻义和实业有限公司和广州艺强冷暖设备有限公司，西侧与吉山涌相邻，东南侧与南侧均与通达储运有限公司相邻	24778.02	广州开发区土地开发储备交易中心	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司	广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司	广州市茅岗腾顺实业投资有限公司	2021年9月28日
23	广州第一橡胶厂(北厂区)地块	广州市	广州市昌岗西路	东至原广州虎头电池厂；南至原橡胶厂南区；西至原广州锌片厂(北区)；北至为明学校(光大校区)	40211.16	广州市土地开发中心(广州市人民政府征用土地办公室)	正在开展效果评估	满足商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广州越鑫房地产开发有限公司	2021年9月28日
24	中国航油集团南方置业有限公司旧白云机场老油库地块	广州市	广州市白云区大金钟路白云山西麓	调查地块周边主要以居住、白云山风景名胜区为主，无大型工业污染源。周边相邻地块污染影响主要为西北侧一些小型汽车维修厂、北面的军事储备	51277.77	中国航油集团南方置业有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地、特殊用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月28日
25	禅城区工农路27号原佛陶集团耐酸厂地块	佛山市	佛山市禅城区工农路27号	东至石湾置业陶瓷批发市场，南至雾岗路，西至人民街，北至工农路	112573.21	佛山市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月28日
26	广州宝翼金属配件有限公司地块(中G2017008)	广州市	广州市增城区中新镇广汕路风坳工业区	块东面为林地；南临风光路；西邻风坳工业区和恒创工业园；北临西福河和农田	8373	广州宝翼金属配件有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年12月16日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况				纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		
27	广州市木材公司地块	广州市	广州市天河区黄埔大道东580号	北侧为黄埔大道东，东侧临近环城高速高架桥，南侧为珠江，西侧为广东海警	32173.18	广州市土地开发中心(广州市人民政府征用土地办公室)	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市番禺环境工程有限公司	广州市番禺环境工程有限公司	广州环投控股有限公司	2022年3月7日
28	惠来县葵铿皮草二厂	揭阳市	广东省揭阳市惠来县惠城镇南门大道134号	东至惠来县葵阳对外工业区东侧，南至惠来县春利制衣有限公司，西至盐岭河侧边，北至惠来县农机安全监督管理站	14000	惠来县进出口贸易公司	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年5月11日
29	江门市化肥总厂(A1、A2、A3)地块	江门市	江门市蓬江区环市街西永里57号	东临西江，北临蓬江区国际货柜码头有限公司，西临居民及商铺，南邻江门市化肥总厂辅助生产区、江门市祥天纸业有限公司	75460.68	江门市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、绿地与开敞空间用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年8月9日
30	东莞市万江街道谷涌社区“城市更新”项目(地块编码:H02-07,H02-06)	东莞市	东莞市万江街道谷涌社区滘联路南侧	东至万江第七小学，西至莞穗路，北至滘联路，南至谷涌村	40024.96	东莞市万江区谷涌股份经济联合社	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广东德济环境发展有限公司	广东德济环境发展有限公司	东莞市万江区谷涌股份经济联合社	2022年8月9日
31	广州市番禺区石楼镇砺江涌东侧地块一	广州市	广州市番禺区石楼镇浮莲路1号	东侧为联围村和大浮莲岗公园，北侧为莲港大桥，西侧紧邻砺江，南临广州奇翔实业有限公司	118948.54	广州市番禺区土地开发中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年8月9日
32	麦地路MDL-01地块“三旧”改造项目	惠州市	惠州市惠城区麦地路刘屋村片区	北至麦地路，西南侧为南山公园山体，东南侧为麦地村、麦地安居花园	9347	惠州市先华文化产业投资有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年10月11日
33	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂B地块	韶关市	广东省韶关市浈江区乐园乡	地块位于韶关冶炼厂区内部，韶关冶炼厂东至韶南大道、西至韶冶三村、南至山林地、北至北江。	32627	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年10月11日
34	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂D地块	韶关市	韶关市南郊九公里韶关冶炼厂一系统内	地块位于韶关冶炼厂区内部，韶关冶炼厂东至韶南大道、西至韶冶三村、南至山林地、北至北江。	111890	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年10月11日
35	白云新城AB2906023地块	广州市	广东省广州市白云区黄石街、云城街黄石东路与白云大道南交界	北面：空地；东面：白云大道北、广州市亚加达外国语高级中学、广州外语外贸大学北校区以及白云山风景名胜区；西面：广州地铁设计院施工	38047.349	广东省人民医院	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广州环净环保工程有限公司、中国建筑第八工程局有限公司	广州环净环保工程有限公司、中国建筑第八工程局有限公司	广东省人民医院	2022年12月7日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况				纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		
36	宝安区沙井街道茭塘工业区城市更新项目(二期)-2地块	深圳市	深圳市宝安区沙井街道环镇路与南环路交叉口西侧	地块西侧为在建工地，北侧为空地，东侧为环镇路，南侧为南环路	7295	深圳市沙井茭塘股份合作公司	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	广西博世科环保科技股份有限公司	广西博世科环保科技股份有限公司	深圳市置金房地产开发有限公司	2023年2月2日
37	中山市小榄镇新华东路100号地块	中山市	中山市小榄镇新华东路100号	北侧:龙湖集团房地产项目；西侧为空地；南侧为新华东路，隔路为中山市高威电器制造有限公司；东侧为服装商铺	7660.80	中山市小榄镇城镇建设发展总公司	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年2月2日
38	深圳市坪山区竹坑第一工业区及老围片区城市更新单元01-01地块	深圳市	深圳市坪山区龙田街道	东至规划路、西至兰景中路、北至科技路、南至规划石湖中路	31920.50	深圳市竹坑房地产开发有限公司	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	深圳市万创青绿环境工程有限公司、广东禹航环境科技有限公司	深圳市万创青绿环境工程有限公司、广东禹航环境科技有限公司	深圳市竹坑房地产开发有限公司	2023年3月10日
39	韶关市BW0202A-06地块	韶关市	韶关市武江区西河镇村头村	东至现状道路红线；西至规划道路红线；南至现状道路红线；北至规划道路红线	29473	韶关市武江区西河镇村头村村委会	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年5月22日
40	惠州市康邦贸易有限公司地块(产权权利人证件号码91441322MA52OH0D06)	惠州市	博罗县湖镇镇东风村委会孟径地段	地块北面16m处为东风村居民区，西面为空地，东面现为邻厂，南面为原污水站区域(已拆除)及响水河	3420	惠州市康邦贸易有限公司	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	博罗县第二建设集团有限公司	博罗县第二建设集团有限公司	惠州市康邦贸易有限公司	2023年5月22日
41	海珠区金辉路39号地块(住宅用地)	广州市	广州市海珠区金辉路39号	南边为金碧花园，西侧为羽毛球馆，北侧为新城国际公寓，东临江南大道南。	10241.01	广州市新创建投资有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广州工控环保科技有限公司	广州工控环保科技有限公司	广州市新创建投资有限公司	2023年5月22日
42	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂A地块	韶关市	广东省韶关市浈江区乐园乡	韶冶A地块位于韶关冶炼厂现有厂区內，东至C地块及韶南大道，西至韶冶二系统，南至韶冶B、E地块，北至韶冶二系统	144184	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年8月17日
43	广州浪奇化工厂地块二	广州市	广州市天河区黄埔大道东128号	东至车陂新涌口西路，南至车陂十一社，西至车陂南路油脂厂涌，北至黄埔大道东	107386.54	广州市土地开发中心	正在实施风险管控/修复	满足商业服务业用地、居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地、陆地水域土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州环投控股有限公司	2023年8月17日
44	广东川南减震器有限公司第10040689号地块	广州市	广州市增城区风光路12号	西面为广州市川南减震器有限公司第B0600040号地块，北面为广州市川南减震器有限公司第10205175号地块，东面为广州宝翼金属	9199.70	广东川南减震器有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广东禹航环境科技有限公司	广东禹航环境科技有限公司	广东川南减震器有限公司	2023年8月17日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况				纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		
45	广州市花城玻璃厂地块	广州市	广州市荔湾区芳村大道仁厚直街26号	东至江兴横街-广州市织金彩瓷工艺厂，南至墩头村-荔湾区儿童公园，西至1879设计创意园-墩头西后围，北至仁厚直街道路。	44908.84	广州珠江产业园投资发展有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广州珠江产业园投资发展有限公司	2023年11月15日
46	广州冶炼厂有限公司地块六	广州市	广州市黄埔区广州绕城高速以西、广治生活小区以北	北面和东面为广州冶炼厂有限公司地块二；南面为广州冶炼厂有限公司地块四；西面为广州冶炼厂有限公司地块三	18144.92	广州冶炼厂有限公司	正在开展效果评估	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	科学城(广州)环保产业投资集团有限公司	科学城(广州)环保产业投资集团有限公司	广州冶炼厂有限公司	2023年11月15日
47	广州冶炼厂有限公司地块三	广州市	广州市黄埔区双沙村以东、广治生活小区以北	北面为广州冶炼厂有限公司地块二；东面为广州冶炼厂有限公司地块六；南面为广州冶炼厂有限公司地块四；西面为浩诚物流园	38724.99	广州冶炼厂有限公司	正在开展效果评估	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	科学城(广州)环保产业投资集团有限公司	科学城(广州)环保产业投资集团有限公司	广州冶炼厂有限公司	2023年11月15日
48	中山市高美能炊具电器制品有限公司之二地块	中山市	广东省中山市民新路南8号	调查地块北侧为商铺，东南侧为中山市港口新风电器有限公司，南侧为中山市高美能炊具电器制品有限公司南部区域，西侧为西大街，西北侧为商铺	14643.20	中山市高美能炊具电器制品有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年11月15日
49	广州冶炼厂有限公司地块二	广州市	广州市黄埔区广深沿江高速以南、广州绕城高速以西	地块北面为广深沿江高速；东面为广州绕城高速；南面为广州冶炼厂有限公司地块四；西面从北往南依次为浩诚物流园、广州冶炼厂有限公司地	41671.56	广州冶炼厂有限公司	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	科学城(广州)环保产业投资集团有限公司	科学城(广州)环保产业投资集团有限公司	广州冶炼厂有限公司	2024年7月8日
50	广州橡胶六厂地块一	广州市	广州市白云区金沙洲北环高速以北，黄丽十六巷东南，彩滨北路以西	东至彩滨北路，南至广州环城高速，西至横沙村与横沙村黄丽街十六巷安置放施工公司，北至林地（广州橡胶六厂地块二）	53475.62	广州市土地开发中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024年7月8日
51	广州橡胶六厂地块二	广州市	广州市白云区金沙洲黄丽街以东，彩滨北路以西，广州环城高速以北	东侧与彩滨北路相邻，隔彩滨北路为珠江，南侧与林地（广州橡胶六厂地块一）相邻，西侧与横沙村黄丽街十六巷安置房施工工地、林地相邻，北侧与林地相邻。	17440.21	广州市土地开发中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024年7月8日
52	原中山市古镇健民玻璃厂地块	中山市	中山市古镇镇岗南村葵林南路迎水侧	北侧为其他园地，东侧隔两岸南路为其他园地，南侧为防洪物资堆放用地，西侧为西江干流	14087.30	中山市古镇镇人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地、公用设施用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024年7月8日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况				纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		
53	原中山市小榄镇电镀厂地块	中山市	广东省中山市小榄镇海傍北路	地块东侧为荒地，南侧为海傍路，西侧为荒地，北侧为小榄水道	10930.10	中山市小榄镇人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024年7月8日
54	北车基地土地整备项目（一期）（地块四、地块五和地块六）	深圳市	深圳市宝安区松岗街道松洋二路北侧	北侧为在建工地，西侧为未开发闲置空地，东侧为工业厂房，南邻松洋二路（沙浦北路），隔着沙涌排洪渠为沙浦围创业工业区。	16329.09	深圳市土地储备中心	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司、深圳市建安（集团）股份有限公司	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司、深圳市建安（集团）股份有限公司	深圳市沙浦沙二股份合作公司	2024年10月21日
55	广州第三棉纺厂地块	广州市	广州市花都区赤坭镇748乡道东150米	地块北至广州市纺织服装职业学校，南至交椅岭，西至农用地及苗木场，东至交椅岭。	109871.91	广州第一棉纺织厂有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024年12月23日
56	东莞市儿童科普教育基地项目地块（东莞市南城街道水濂山片区D-01-08地块一）	东莞市	东莞市南城街道蛤地社区	东至翠湖路，南至闲置荒地，西至闲置荒地，北至闲置公园	18324.75	东莞市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024年12月23日
57	广州钢管厂有限公司厂区地块	广州市	广州市黄埔区沙浦东路168号	南侧紧邻广深公路，西侧、北侧和东侧均为工业区	85642	广州钢管厂有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地、公共管理与公共服务用地、陆地水域、耕地、园地、林地、草地、农业设施建设用地、其他土地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2025年3月13日
58	芳村客运站地块	广州市	广州市荔湾区花地大道中51号	东侧为花地大道，北侧为中国电信和万科金域曦府在建工地，西侧为万科金域曦府在建工地和鹰式驾校，南侧为鹰式驾校与神州租车	22837.71	广州市高速公路有限公司	正在编制风险管控/修复方案	未明确	未明确	未明确	未明确	2025年3月13日
59	雄鑫五金地块	深圳市	深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区	东侧及北侧为空地，南侧为空地、无名道路及三棵松水库，西侧为绿地（地理东深供水管网）、新布新路	17199.21	深圳比亚迪实业有限公司	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、北京建工环境修复股份有限公司	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、北京建工环境修复股份有限公司	深圳市龙岗区建筑工务署	2025年3月13日
60	珠海市船舶制造有限公司地块	珠海市	珠海市唐家湾镇淇澳大桥东侧	地块北侧和东侧为海洋，南侧为华发蔚蓝堡居民小区，西侧为空地、华发蔚蓝堡居民小区和大头龙鱼村饭店	48097.11	珠海市船舶制造有限公司	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	北京建工环境修复股份有限公司	北京建工环境修复股份有限公司	珠海市船舶制造有限公司	2025年3月13日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况				纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		
61	惠州市惠阳区三和街道铁门扇S22092923地块	惠州市	惠州市惠阳区三和街道铁门扇村寨背村小组迎宾大道南侧	北侧为迎宾大道和惠阳区人民法院、秋谷同城花园，西侧为荒地、淡水河，东侧为山林地、穗淡加油站，南侧为荒地	41659	惠州市惠阳区人民政府三和街道办事处	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2025年3月13日
62	天河科技园华南活塞环地块	广州市	广东省广州市天河区凤凰街道高科路39号	北临国家大学科技园，东侧为高普路，南侧为金发科技创新社区，西侧为高科路	11813	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会服务中心	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会服务中心	2025年4月23日
63	广州市海珠区桥头公园地块(东侧)区域一	广州市	广东省广州市海珠区南洲街道	地块东面和北面为大沙新村，南面为珠江，西面为桥头公园(西侧)	33377.92	广州市建设投资发展有限公司	正在实施风险管控/修复	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广州珠江实业环境保护有限公司、中科鼎实环境工程有限公司	广州珠江实业环境保护有限公司、中科鼎实环境工程有限公司	广州市建设投资发展有限公司	2025年4月23日
64	博罗县石湾裕腾油料加工厂地块	惠州市	惠州市博罗县石湾镇中岗村李岗小组北纬:23.148163°,东经:113.870586°	东侧为博罗县石湾镇成通废纸回收店，西侧为和易塑业仓库，南侧石湾三鸟批发市场，北侧为惠州市和易塑业有限公司	1530	博罗县石湾镇中岗村李岗股份经济合作社	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2025年4月23日
65	南海区桂城街道平胜村委原市农科所储备土地01-05-14地块	佛山市	广东省佛山市南海区桂城街道平胜社区	东侧隔吉祥二路南、河涌为卓成工业园拆除后的空地，北侧为原工业区厂房拆除后空地、平胜大道，西侧隔河涌为航美园艺、莲苑兰园等苗圃场和佛山市源联威金属制品有限公司，南侧为佛山市栩峰医疗科技有限公司和瓜步村	47610.73	佛山市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2025年7月4日
66	中山市小榄镇民安北路238号地块	中山市	中山市小榄镇民安北路238号	西南侧为民安北路，东北侧为内河涌，东南侧及西北侧为工业厂房	39487.9	中山市瑞基房地产发展有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2025年7月4日
67	罗冲围发电厂地块	广州市	广州市白云区增槎路71号	西南侧为珠江，东北侧紧邻罗涌变电站和增槎路，与螺涌社区隔增槎路相望，东南侧毗邻富力半岛花园和金广电小区，地块西北侧毗邻保利珑熙小区	140643.87	广州发展集团股份有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2025年9月10日
68	花果山产业小镇综合配套工程建设项目建设地块	广州市	广东省广州市越秀区西胜街北侧、广州青少年科技馆西侧、广州电视台东侧	东面隔道路为广州青少年科技馆，南面隔绿地为西胜街，西面为花果山超高清视频产业特色小镇，北面隔公园栈道为中国电信(广州无线网络运营中心)	11158.67	广州市越秀区代建项目管理中心	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2025年9月10日

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况				纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		
69	坪山区黄竹坑路3号地块	深圳市	坪山区沙湖社区黄竹坑路3号	地块东侧为山地、南侧为深圳市东晟电镀实业有限公司、西侧为黄竹坑路、北侧为空地	8302.5	深圳市坪山沙湖股份合作公司	正在编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2025年9月10日
70	李松蓢社区土地整备利益统筹项目05-11(02)地块-2	深圳市	深圳市光明区公明街道李松蓢社区炮台路东侧	西侧为炮台路，东侧和北侧为李松蓢社区土地整备利益统筹项目05-11(01)地块，南侧为朗新路	8133.41	深圳市公明李松蓢股份合作公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2025年9月10日
71	深圳宝安空海救援医院项目地块二-1	深圳市	深圳市宝安区机场南路与宝安大道交汇处东北侧	地块北邻钟屋排洪渠及草围第二工业区，南邻机场南路，西接宝安大道	12367.7	深圳市机场(集团)有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地、公用设施用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2025年9月10日
72	金达(珠海)电路版有限公司地块	珠海市	珠海市唐家湾镇金鼎金发路263号	东侧为广东德豪润达电气股份有限公司，南侧为珠海市乐通化工股份有限公司，西侧为道路、官塘富力城及园区预留工业用地，北侧为珠海宝刚休闲	20001.38	金达(珠海)电路版有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2025年9月10日
73	东莞市横沥镇横发集团专精特新产业项目(一期)地块	东莞市	东莞市横沥镇蚬金工业园	项目西南侧为超市、宿舍；西北侧为宿舍楼和厂房；东北侧和东南侧均为厂房	23878.42	东莞市横沥工业发展有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2025年9月10日

- 备注：1. 列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。
2. 未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。
3. 举报电话：12345。